Merkblatt Nr. 6:

Schadbilder Kernobst

Anbei finden Sie typische Befallsbilder bei Apfel und Birne, die von Wanzen verursacht werden. Aufgrund der Schadbilder ist es nicht möglich zu sagen, welche Wanzenart für die Schäden verantwortlich ist.

Birne

Frühe Anstiche kurz nach der Blüte führen zu starken Deformationen an Früchten



Bei späteren Anstichen im Verlauf des Sommers entstehen bei Birnen typische Dellen. Unter der Haut sind Verkorkungen zu sehen.

Apfel

Bild 1: Einstiche kurz vor der Ernte sind nicht an einer Vertiefung zu erkennen, sondern an stippeähnlichen Verfärbungen. Oft findet man mehrere Einstiche, die in einer Linie angeordnet sind.

Bild 2: Je später die Einstiche erfolgen, umso weniger tief sind die eingesunkenen Bereiche.

Bild 3: Frühe Einstiche führen zu grossen, trichterförmigen Einsenkungen.

Querschnitte von den 3 abgebildeten Früchten (Bilder 1-3). Bei den Einstichen kurz vor der Ernte sind nur Verkorkungen zu sehen (linkes Bild). Bei den späteren Einstichen ist deutlich der Einstichkanal zu erkennen. Verkorkungen entstehen jeweils am Ende des Einstichkanals.

Autoren Anja Ackermann, BBZ Arenenberg; Marlis Nölly, BBZ Arenenberg; Richard Hollenstein, LZSG; David Szalatnay, Strickhof